BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



62)

Deutsche Kl.:

84 c, 13/00

Behördeneigentum

	Auslegeschrift	1 784 396
--	----------------	-----------

Aktenzeichen:

P 17 84 396.8-25

Anmeldetag:

3. August 1968

Offenlegungstag:

Auslegetag:

1. Juli 1971

Ausstellungspriorität: -

③ Unionspriorität

② Datum:

atum: -

3 Land:3 Aktenzeichen:

Sezeichnung:

Rammhammer mit Schallschluckmantel

(6) Zusatz zu:

1 634 289

œ

Ausscheidung aus:

Anmelder:

Cordes, Hugo, Dipl.-Ing., 2000 Hamburg

Vertreter:

einetei.

@

Als Erfinder benannt:

Erfinder ist der Anmelder

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

OT 1784396

Hammergehäuses. Sie führt den Rammhammer und den Pfahl während des längsten Teils des Rammvorganges. Gegen Ende der Rammung wird auch das innere Rohrstück des Schallschluckmantels von dem Erdreich hochgeschoben, so daß sich die Führung verschlechtert. Dann ist der Pfahl aber bereits tief im Erdreich und führt seinerseits den Rammhammer, so daß auf eine gute Führung am Mäkler verzichtet

Gegenstand des Hauptpatents ist ein am Hammergehäuse eines Rammhammers befestigter Schallschluckmantel, der aus mehreren teleskopartig ineinander einschiebbaren, rundum geschlossenen Rohrstücken besteht, von denen jedes etwa dieselbe Länge wie das Hammergehäuse aufweist, wobei am Fuß des Hammergehäuses eine Schulter zum Festhalten des oberen Endes des inneren Rohrstücks des ausgezogenen Schallschluckmantels angeordnet ist und Mittel zum Festhalten des äußeren Rohrstücks 10 des zusammengeschobenen Schallschluckmantels am Hammergehäuse vorhanden sind.

Die dritte Mäklerführung überträgt bei eingezogenem Schallschluckmantel die beim Einfädeln des Pfahls auftretenden Seitenkräfte auf den Mäkler und Schallschluckmantel während Rammens, insbesondere bei Schrägrammungen.

Wenn der Pfahl aus seiner Richtung gekommen ist oder der Rammvorgang aus anderen Grünen unterbrochen werden muß, ist es notwendig, den Schall- 15 schluckmantel nach dem Ablassen wieder hochzuziehen. Um den Schallschluckmantel wieder hochzuziehen und zusammenzuschieben, muß man den Schallschluckmantel nach dem Hauptpatent mit dem Hammergehäuse über eine Bremsvorrichtung kup- 20 peln und hebt den Rammhammer und den ausgezogenen Schallschluckmantel vom Pfahl ab. Dann muß man das äußere Rohrstück des Schallschluckmantels auf einer Unterlage abstützen und kann nun erst durch Senken des Rammhammers die Rohrstücke in- 25 einanderschieben. Das ist ein zeitraubender und oft kaum durchführbarer Vorgang.

In den Zeichnungen sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt, und zwar zeigt

Fig. 1 den Rammhammer mit dem Schallschluck-

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Anheben des Schallschluckmantels zu vereinfachen. Dies wird gemäß der Erfindung dadurch erreicht, daß 30 am Kopf des Hammergehäuses eine Hubbegrenzung für das äußere Rohrstück angebracht ist und das Windenseil zum Heben und Senken des Rammhammers am Kopf des Hammergehäuses über Rollen oder Gleitbahnen von der Hammerachse zur Mantelfläche 35

mantel in zusammengeschobener Lage im Längsschnitt, Fig. 2 den Rammhammer mit dem Schallschluck-

des äußeren Rohrstücks geführt und sein Ende mit dem äußeren Rohrstück verbunden ist.

mantel und mit Mäklerführungen in zusammengeschobener Lage im Längsschnitt und

Dadurch können die Rohrstücke des Schallschluckmantels nach dem Aufsetzen des Rammhammers auf den Pfahl durch Nachlassen des Windenseils mit be- 40 liebiger Geschwindigkeit herabgelassen oder durch Anziehen des Windenseils in die eingeschobene Stellung angehoben werden. Vor dem Abheben des Rammhammers vom Pfahl kann der Schallschluckmantel in die eingeschobene Stellung gebracht wer- 45 den. Zur Sicherung der eingeschobenen Stellung während des Transportes genügt eine einfache Absteckvorrichtung ohne Fernbedienung, da der Rammhammer sich dann am Boden befindet.

Fig. 3 den Rammhammer mit ausgezogenem Schallschluckmantel und mit Mäklerführungen, wobei der Rammhammer auf einem Pfahl aufliegt, im Längsschnitt.

Falls die Rohrstücke des ausgezogenen Schall- 50 schluckmantels beim Einschieben klemmen, kann durch einen am äußeren Rohrstück angebrachten Hebel mit Handseil der Kippbewegung entgegengewirkt und die Klemmung beseitigt werden.

Das geschlossene Hammergehäuse 1 hat einen gleichbleibenden Querschnitt und am unteren Ende eine Schulter 4 und ist von einem aus einer beliebigen Anzahl ineinanderschiebbarer Rohrstücke bestehenden Schallschluckmantel umkleidet, die in einer zusammengeschobenen und verriegelten Stellung etwa mit dem Fuß des Rammhammers abschneiden. Am Kopf 36 des Hammergehäuses 1 ist eine Hubbegrenzung 14 für das äußere Rohrstück 3 des Schallschluckmantels vorgesehen. Ein Windenseil 25 zum Heben und Senken des Rammhammers ist am Kopf des Hammergehäuses 1 über Rollen oder Gleitbahnen 26, 27 von der Hammerachse zur Mantelfläche

des äußeren Rohrstücks 3 geführt und sein Ende 28

Rammhämmer werden oft an Mäklern geführt. Bei 55 Umkleidung des Rammhammers mit beweglichen Schallschluckmänteln ist die untere Führung des Hammergehäuses am Mäkler schwierig zu lösen. Bei einem Rammhammer, an dessen Kopf eine Mäklerführung angebracht ist, ist gemäß einer weiteren Aus- 60 gestaltung der Erfindung das am Hammergehäuse geführte obere Ende des inneren Rohrstücks mit einer zweiten Mäklerführung und das in der eingeschobenen Lage am Fuß des Hammergehäuses geführte untere Ende des äußeren Rohrstücks mit einer dritten 65

mit diesem verbunden. Bei ausgelöster Absteckvorrichtung können die Rohrstücke mit beliebiger Geschwindigkeit durch Nachlassen des Windenseils 25 über den Pfahl 21 heruntergelassen werden, bis das innere Rohrstück 2 auf der Schulter 4 am Hammergehäuse 1 aufliegt. Durch elastische Einlagen 31 am oberen oder unteren Rand jedes Rohrstücks kann die Übertragung von Körperschall und der Austritt von Luftschall wirkungsvoll verhindert werden. Zwecks guter Dichtung am Erdboden kann das äußere Rohrstück 3 des Schallschluckmantels mit einer in das Erdreich oder in ein Sandpolster eindringenden Schneide 32 versehen sein.

Mäklerführung versehen. Die zweite Mäklerführung befindet sich bei aus-

gezogenem Schallschluckmantel am Fuß

Falls der Rammhammer mit beweglichem Schallschluckmantel an einem Mäkler geführt werden soll, ist am Kopf 36 des Hammergehäuses 1 eine Mäklerführung 33 vorgesehen. Das am Hammergehäuse 1 geführte obere Ende des inneren Rohrstücks 2 ist mit einer zweiten Mäklerführung 29 und das in der zusammengeschobenen Lage am Fuß des Hammergehäuses 1 geführte untere Ende des äußeren Rohrstücks 3 ist mit einer dritten Mäklerführung 30 versehen. Bei herabgelassenem Schallschluckmantel befindet sich die zweite Mäklerführung 29 am Fuß des Hammergehäuses 1 und führt so den Rammhammer und den Pfahl 21 während des größten Teils des Rammyorganges. Die dritte Mäklerführung 30 über-

BNSDOCID: <DE___1784396B1_I_>

3

trägt bei zusammengeschobenem Schallschluckmantel die beim Einfädeln des Pfahls 21 auftretenden Seitenkräfte auf den nicht gezeichneten Mäkler und führt die Rohrstücke während des Rammens, insbesondere bei Schrägrammungen.

Falls die Rohrstücke beim Einschieben klemmen, kann ein Hebel 34 durch Zug an einem Handseil 35 heruntergeklappt und durch weiteren Zug kann der Kippbewegung infolge exzentrischer Aufhängung entgegengewirkt und somit die Klemmung beseitigt wergen. Der Hebel 34 kann durch Federung wieder in seine ursprüngliche Lage zurückklappen.

Patentansprüche:

1. Am Hammergehäuse eines Rammhammers befestigter Schallschluckmantel nach Patent 1 634 289, dadurch gekennzeichnet, daß am Kopf (23) des Hammergehäuses (1) eine Hubbegrenzung (24) für das äußere Rohrstück (3) angebracht ist und das Windenseil (25) zum Heben und Senken des Rammhammers am Kopf (36) des Hammergehäuses (1) über Rollen oder Gleitbahnen (26, 27) von der Hammerachse zur Mantelfläche des äußeren Rohrstücks (3) geführt und sein Ende (28) mit dem äußeren Rohrstück (3) verbunden ist.

2. Schallschluckmantel nach Anspruch lan einem Hammergehäuse, das am Kopf eine Mäklerführung aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß das am Hammergehäuse (1) geführte obere Ende des inneren Rohrstücks (2) mit einer zweiten Mäklerführung (29) und das in der eingeschobenen Lage am Fuß des Hammergehäuses geführte untere Ende des äußeren Rohrstücks (3) mit einer dritten Mäklerführung (30) versehen ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

COPY

BEST AVAILABLE COPY

ZEICHNUNGEN BLATT I

Nummer:

1 784 396

Int. Cl.: Deutsche Kl.: E 02 d, 13/00 84 c, 13/00



1. Juli 1971

